

(東部医療センター)

	発生年月	発生場所	事故の概要	再発防止策
1	2021.6	手術室	術中病理検査の評価部位が正しく伝達されず、再手術が必要となった。	評価部位を図で示すなど主治医が評価部位を詳しく記載し、病理医と連携を図る。
2	2021.6	手術室	腹腔鏡下子宮全摘術でVagiパイプを直腸へ誤挿入し、直腸切開に至った。	陰裂を開いてVagiパイプを挿入し、膣内に入っているところを他の術者とも確認する。
3	2022.3	病室	手術前のグリセリン浣腸により、溶血、急性腎不全をきたし、一時的に透析療法が必要となった。	手術前処置の浣腸は個々の必要性をふまえて施行する。医療機器/物品/薬剤は、警告・禁忌/禁止事項を把握し使用する。