

(東部医療センター)

	発生年月	発生場所	事故の概要	再発防止策
1	2022. 12	内視鏡室	超音波内視鏡下穿刺吸引において穿刺針により食道穿孔を起こした。	超音波凝固切開装置のアクティブブレードでの剥離は控えることとする。